

ГРУНТОВКИ ФЛ-03К и ФЛ-03Ж

ГОСТ 9109-81

Санкт-Петербург

Пленки грунтовок устойчивы к изменению температуры от минус 60°C до 100°C.

Покрытия грунтовками перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО и др.

При нанесении грунтовки в 2-3 слоя она может не перекрываться эмалью.

Применение грунтовок обеспечивает высокую адгезию, долговечность, противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия в целом.

основные характеристики:

Материалы одноупаковочные на основе фенолалкидных смол.

Цвет грунтовки ФЛ-03К - коричневый, ФЛ-03Ж - желто-зеленый.

Способы нанесения: кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением, окунанием, распылением в электрополе. ФЛ-03К допускается наносить на поверхность методом струйного облива.

Время высыхания до ст.3 при (20±2)°C не более 8 часов, а при (105±5)°C не более 35 минут.

Расход грунтовки на один слой - 50-100 г/м² в зависимости от способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев - 1-2.

Гарантийный срок хранения грунтовок - 6 месяцев со дня изготовления.

применение: грунтовка **ФЛ-03К** для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей;

грунтовка ФЛ-03Ж для грунтования поверхностей из черных, цветных металлов (в т.ч. алюминия, цинка) и их сплавов, а также деревянных поверхностей.

окраска:

Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

Перед применением в грунтовки вводится сиккатив НФ-1 или ЖК-1 в количестве не более 4% от массы грунтовки. При необходимости грунтовки перед нанесением можно разбавить, причем % разбавления не более 20% от массы грунтовки. Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от 5°C до 30°C. После высыхания слоя грунтовки (8 часов при 20°C) наносятся последующие слои грунтовки и затем поверхностный лакокрасочный материал.

Для разбавления грунтовок и промывки инструмента использовать растворители: ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) в соотношении 1:1.

Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.